

# ANALYSERAPPORT

Roslev Vandværk  
Rybjergvej 21  
7870 Roslev

Sagsnavn: Roslev Vandværk  
Antal prøver: 2  
Prøver modtaget: 15-11-2024  
Rapport dato: 29-11-2024  
Rapport nr.: 93554

|                      |                                                                                                                                    |                 |                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 15-11-2024 kl.09:47                                                                                                                | Laboratorienr.: | DV24420287-001                                                     |
| Prøvetager:          | Højvang/HJO                                                                                                                        | Emballage:      | Ok                                                                 |
| Analyseperiode:      | 15-11-2024 til 29-11-2024                                                                                                          | Formål:         | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl |
| Prøvetagningssted:   | <b>Bakkevej 12, Roslev (7870), køkken</b>                                                                                          | Omfang:         | Gruppe A parametre                                                 |
| Prøvetype:           | <b>Drikkevand</b>                                                                                                                  |                 |                                                                    |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                                                                                                                          |                 |                                                                    |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021<br>DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 |                 |                                                                    |

| Parameter                 | Resultat   | Enhed      | Min / Max. | DL   | Referencer                                           | +/-         |
|---------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------|
| Lugt                      | Ingen lugt |            |            |      | Observation*                                         | d           |
| Smag                      | Normal     |            |            |      | Observation*                                         | d           |
| Temperatur                | 17,6       | °C         |            |      | SM 2550:2005, Felt                                   | d           |
| pH                        | 7,4        | pH         | 7,0 / 8,5  |      | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^                     | d 0,2       |
| Ledningsevne, 20°C        | 490        | µS/cm      | / 2500,0   | 10   | DS/EN 27888:2003, felt^                              | d 6         |
| Kimtal 22 °C              | 12         | CFU/mL     | / 200      | 1    | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^                          | d 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier       | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker              | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | ISO 7899-2:2000+MM0013^                              | d 0,11 (lg) |
| Farvetal                  | 2          | mg/L       | / 15       | 1    | DS/EN ISO 7887:2012+M035^                            | d 15        |
| Turbiditet                | 0,074      | FTU        | / 1,0      | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016^                               | d 15        |
| Jern                      | <0,01      | mg/L       | / 0,2      | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^ | d 20        |

**Overskridelser:** Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

**Afviselser/kommentarer til denne prøve:** Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

\* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

# ANALYSERAPPORT

**Roslev Vandværk**  
**Rybbjergvej 21**  
**7870 Roslev**

Sagsnavn: **Roslev Vandværk**  
 Antal prøver: **2**  
 Prøver modtaget: **15-11-2024**  
 Rapport dato: **29-11-2024**  
 Rapport nr.: **93554**

|                      |                                                                   |                 |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Prøvetagning, start: | 15-11-2024 kl.10:01                                               | Laboratorienr.: | DV24420287-002         |
| Prøvetager:          | Højvang/HJO                                                       | Emballage:      | Ok                     |
| Analyseperiode:      | 15-11-2024 til 29-11-2024                                         | Formål:         | Drikkevandskontrol     |
| Prøvetagningssted:   | <b>Bakkevej 12, Roslev (7870), køkken</b>                         |                 | ledningsnet, udtaget   |
| Prøvetype:           | <b>Drikkevand</b>                                                 |                 | ved forbrugers taphane |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                                                         |                 | med gennemskyl         |
|                      |                                                                   | Omfang:         | Gruppe A parametre     |
| Prøvetagningsmetode: | ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021     |                 |                        |
|                      | DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021 |                 |                        |

| Parameter                 | Resultat   | Enhed      | Min / Max. | DL   | Referencer                                           | +/-         |
|---------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------|
| Lugt                      | Ingen lugt |            |            |      | Observation*                                         | d           |
| Smag                      | Normal     |            |            |      | Observation*                                         | d           |
| Temperatur                | 12,7       | °C         |            |      | SM 2550:2005, Felt                                   | d           |
| pH                        | 7,4        | pH         | 7,0 / 8,5  |      | DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^                     | d 0,2       |
| Ledningsevne, 20°C        | 497        | µS/cm      | / 2500,0   | 10   | DS/EN 27888:2003, felt^                              | d 6         |
| Kimtal 22 °C              | 9          | CFU/mL     | / 200      | 1    | DS/EN ISO 6222:2002+MM0005^                          | d 0,15 (lg) |
| Coliforme bakterier       | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Escherichia coli (E.coli) | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^                        | d 0,11 (lg) |
| Enterokokker              | <1         | CFU/100 mL | / < 1      | 1    | ISO 7899-2:2000+MM0013^                              | d 0,11 (lg) |
| Farvetal                  | 2          | mg/L       | / 15       | 1    | DS/EN ISO 7887:2012+M035^                            | d 15        |
| Turbiditet                | 0,081      | FTU        | / 1,0      | 0,05 | DS/EN ISO 7027-1:2016^                               | d 15        |
| Jern                      | <0,01      | mg/L       | / 0,2      | 0,01 | DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^ | d 20        |

**Overskridelser:** Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

**Afvigelser/kommentarer til denne prøve:** Ingen

## Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 940 af 22/07/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

\* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

## ANALYSERAPPORT

Roslev Vandværk  
Rybjergvej 21  
7870 Roslev

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Sagsnavn:        | Roslev Vandværk |
| Antal prøver:    | 2               |
| Prøver modtaget: | 15-11-2024      |
| Rapport dato:    | 29-11-2024      |
| Rapport nr.:     | 93554           |

Godkendt af:



Helle Møllegård Dahl  
Teamleder Vand & Speciale

**Sendt til:**

formand@roslevvand.dk - Harry Mortensen

tek@skivekommune.dk - 1.

trvest@stps.dk - 2.

drift@roslevvand.dk - Drift

Rapport status: Final

**Bilag til denne rapport:**

Rekvisation - DV24420287.pdf-0002178098.pdf

**Betegnelser:**

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

\* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger